

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE: I respiratori monouso conformi alla norma EN 149:2001+A1:2009 adatti per concentrazioni di aerosoli solido e liquido si suddividono in 3 categorie - FFP1, FFP2 o FFP3. Prima di leggere le seguenti informazioni, controllare a quale categoria appartiene il respiratore - l'indicazione si trova sulla scatola e sul respiratore stesso.

MODELLO: TY919 TY0919V FFP1 / TY0929V FFP2 / TY0839V FFP3 (34511, 34512, 34695, 34694)

APPLICAZIONI: • FFP1 : protezione contro aerosoli solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici con concentrazioni fino a 4 x MAC/OEL / TLV, [i.e. NPF=4] o 4 x WEL, [i.e. APF=4]. • FFP2 : protezione contro aerosoli solidi e liquidi (e.g. oil-mists) in concentrazioni up to 4 x MAC/OEL / TLV, [i.e. NPF=4] or 4 x WEL, [i.e. APF=4]. • FFP3 : protezione contro aerosoli solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici con concentrazioni fino a 12 x MAC / OEL / TLV, [i.e. NPF=12] or 10 x WEL, [i.e. APF=10]. • FFP3 : protection against non-toxic and low-to-average toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 12 x MAC / OEL / TLV, [i.e. NPF=12] or 10 x WEL, [i.e. APF=10]. • FFP3 : protection against non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 50 x MAC / OEL / TLV, [i.e. NPF=50] or 20 x WEL, [i.e. APF=20]. *NOTE : MAC = Maximum Admissible Concentration, OEL = Occupational Exposure Limit, TLV = Threshold Limit Value, NPF = Nominal Protection Factor, WEL = Workplace Exposure Limit = Limite di Esposizione nel posto di lavoro, APF = Assigned Protection Factor= fattore di protezione assegnato.

CONTROLLARE PRIMA DELL'UTILIZZO: Controllare il respiratore in ogni parte, per buchi, strappi o eventuali lesioni prima dell'uso. In presenza di eventuali danneggiamenti, NON UTILIZZARE. Prenderne uno nuovo.

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAGGIO: 1. Tenere il respiratore nel cavo della mano, lasciando pendere liberamente la bardatura. 2. Porre il respiratore sotto il mento con il sistema stringinaso rivolto verso l'esterno. 3. Portare l'elastico inferiore dietro la nuca sistemandolo al di sotto delle orecchie. Portare l'elastico superiore dietro la testa sistemandolo al di sopra delle orecchie. *Solo per respiratore con bardatura regolabile : tenendo in posizione il respiratore, regolare la tensione tirando i lacci di ciascun elastico. (La tensione si può ridurre premendo sul retro della fibbia). 4. Modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso. 5. (a) Test di controllo del corretto posizionamento della mascherina con valvola: Portare le mani sulla mascherina come nella figura 5 ed inspirare vigorosamente. (b) Test di controllo del corretto posizionamento della mascherina con valvola: Portare le mani sulla mascherina come nella figura 5 ed inspirare vigorosamente. Se l'aria si muove all'interno della mascherina, stringere i tiranti. Se l'aria esce dai bordi della mascherina riposizionare la mascherina sul viso. *N.B. : Sostituire il respiratore immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o il respiratore subisce danneggiamenti, o problemi diaderenze al viso. L'osservanza attenta a queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro del respiratore.



mascherina riposizionare la mascherina sul viso. *N.B. : Sostituire il respiratore immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o il respiratore subisce danneggiamenti, o problemi diaderenze al viso. L'osservanza attenta a queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro del respiratore.

AVVERTENZE: 1. La mancata osservanza delle modalità d'impiego e delle avvertenze riguardanti l'utilizzo del prodotto può ridurre l'efficienza del respiratore e causare malattie e morte. 2. Un respiratore propriamente scelto è essenziale per proteggere la sua salute. Prima dell'utilizzo del respiratore, consultare una persona addetta in Igiene Industriale o Professionale di Sicurezza Occupazionale per determinare l'idoneità d'utilizzo. 3. Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzarlo solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. Non utilizzare questo respiratore in ambienti con tenori di ossigeno inferiori al 19,5%. 4. Non utilizzarne quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. 5. Non utilizzarne in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione. 6. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficile, (b) si avvertono sensi di angoscia o vertigini. Pelli di barba e certe caratteristiche respiratore possono ridurre la efficienza di questo respiratore. 8. Non modificare od alterare in nessun modo il respiratore. Solo monouso. Non richiede manutenzione. Scartare i respiratori dopo il singolo utilizzo. 10. Conservare i respiratori non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole.

SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI/SIMBOLI: (a) Leggi le istruzioni d'uso. (b) Temperatura di conservazione. (c) Tasso Massimo di umidità nel luogo di conservazione. (d) Scadenza, yyyy = Anno; mm = Mese. (e) NR : questo respiratore è limitato all'uso di un singolo turno (con un Massimo di 8 ore) e non deve essere riutilizzato. (f) D : questo respiratore passa il test anti-imbottigliamento con polveri Dolomite per una migliore respirazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI: La marcatura CE attesta che le mascherine soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuali (DPI), in riferimento a ergonomia, incudita, comfort, solidità e che il modello di mascherina è stato sottoposto alla procedura di certificazione CE dall'organismo notificato: DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum e Stuttgart, Germany, 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH eseguirà anche la valutazione periodica della produzione.

DECLARATION OF CONFORMITY: La declaration de conformité can be downloaded from the website www.kerbl.com

DISPOSAL: These respirators have not been made using toxic or harmful materials. Special waste must be considered: assessing the hazardousness according to use and to the laws in force. Entrust the disposal of a company authorized to waste management according to national and local legislation. Do not leave your respirators in the environment.

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ: Dichiarazione di conformità scaricabile dal sito www.kerbl.com

SMALTIMENTO: I respiratori sono stati realizzati senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Vanno considerati rifiuti speciali: valutare la pericolosità in base all'uso e alle disposizioni legislative vigenti. Affidare lo smaltimento a una società autorizzata alla gestione dei rifiuti secondo la normativa nazionale e locale. Non abbandonare i respiratori nell'ambiente.

DE FILTRIERENDE HALBMASKEN

GEBAUCHSANLEITUNG

WICHTIG: Bei der EN 149:2001+A1:2009 unterscheidet man 3 Kategorien von filtrierenden Halbmasken gegen feste und flüssige Aerosole: FFP1, FFP2 und FFP3. Bevor Sie diese Information weiterlesen, prüfen Sie bitte, zu welcher Kategorie Ihre Maske gehört. Sie finden diese Information sowohl auf der Maske als auch auf der Verpackung.

MODÈLE: TY919 TY0919V FFP1 / TY0929V FFP2 / TY0839V FFP3 (34511, 34512, 34695, 34694)

ANWENDUNGEN: • FFP1 : Schutz gegen nichttoxische feste und flüssige Aerosole (z. B. Ölnebel) in Konzentrationen bis zu 4 x MAC / OEL / TLV (d.h. APF = 4) oder 4 x WEL, [i.e. APF=4]. • FFP2 : Schutz gegen ungiftige und mittelschwere Toxizität fester und flüssiger Aerosole (z. B. Ölnebel) in Konzentrationen bis zu 12 x MAC / OEL / TLV, [d.h. NPF = 12] oder 10 x WEL, [d.h. APF = 10]. • FFP3 : Schutz gegen nichttoxische, mittelschwere und hochtoxische feste und flüssige Aerosole (z. B. Ölnebel) in Konzentrationen von bis zu 50 x MAC / OEL / TLV, [d.h. NPF = 50] oder 20 x WEL, [d.h. APF = 20]. *NOTE: MAC = Maximal zulässige Konzentration / OEL = Arbeitsplatzgrenzwert. / TLV = Grenzwert. / NPF = Nemmschutzfaktor. / WEL = Arbeitsplatzgrenzwert. / APF = Zugewiesener Schutzfaktor.

PRÜFUNG VOR DEM GEbraUCH: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die filtrierende Halbmaske einschließlich aller Bestandteile keine Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist. Haben Sie einen Schaden entdeckt, NUTZEN SIE DIE MASKE AUF KEINEN FALL. Benutzen Sie eine neue.

AUFSETZANLEITUNG: 1. Maske so in die Hand legen, dass die beiden Bänder frei nach unten hängen. 2. Maske unter dem Kinn mit dem Nasenbügel nach oben anlegen. 3. Unteres Gummiband bis in den Nacken und oberes Gummiband bis auf den Hinterkopf ziehen. „Gültig nur für Masken mit justierbarem Kopfbändern : bei unveränderten Position der Maske, justieren Sie die Spannung, indem Sie am Zugband eines jeden Kopfbands ziehen.“ (Die Spannung kann verringernd werden, indem man die Rückseite der Wölbung hinabschaut.) 4. Metallene Nasenbügel leicht zusammendrücken, um eine optimale Abdichtung im Nasenbereich zu erzielen. 5. (a) Pass für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil: Indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen und kraftig ausatmen, (b) Pass für filtrierende Halbmasken mit Ausatemventil: Indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen und atmen Sie tief ein. Bei Luftaustritt am Nasenbügel muß dieser starker angedrückt werden. Bei anderen unrichtigen Stellen den Sitz der Maske leicht verändern und die Gesichtsform anpassen. *ANMERKUNG: Maske sofort austauschen, wenn das Atmen schwieriger wird oder die Maske beschädigt oder so verformt ist, daß eine optimale Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist. Maske nur gemäß dieser Aufsetzanleitung benutzen.

PORT DU MASQUE : 1. Prenez le masque en le tenant par le pince-nez. Laissez prendre les élastiques de fixation. 2. Placez le masque contre votre visage, le pince-nez placez l'arête de votre nez. 3. Tirez l'élastique inférieur et placez-le derrière votre tête, sous les oreilles. 4. Appuyez sur l'élastique supérieur et placez-le derrière votre tête, au-dessus des oreilles. *Pour masques avec élastiques réglables : en maintenant la position du masque, ajuster la tension en tirant sur les élastiques. (Pour réduire la tension, appuyer sur l'arrière des pattes de l'attache). 5. Pour tester le modèle sans valve : Placer les deux mains en coquille sur le masque et expirer très fortement. (b) Pour tester le modèle avec valve : Placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirer fortement. Vous devez sentir une pression négative à l'intérieur du masque. Si le air circule autour de votre nez, serrez le pince-nez. Si le air s'échappe des bords du masque, ajustez la position des lanières. *NOTE: Lorsqu'il devient difficile de respirer ou lorsque le masque est endommagé ou déformé, ou encore si le masque ne peut pas être fixé correctement contre votre visage, changez-le immédiatement. Il est nécessaire de respecter strictement ces instructions pour garantir la sécurité lorsque vous portez ce masque.

FR MASQUES RESPIRATOIRES À USAGE UNIQUE

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT: Les masques respiratoires certifiés EN 149:2001+A1:2009 contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) sont classés selon l'une des trois catégories suivantes : FFP1, FFP2 ou FFP3. Avant de lire les informations qui suivent, veuillez vérifier à quelle catégorie appartiennent votre masque respiratoire - cette information est mentionnée sur l'emballage et sur le masque.

MODÈLE: TY919 TY0919V FFP1 / TY0929V FFP2 / TY0839V FFP3 (34511, 34512, 34695, 34694)

APPLICATIONS: • FFP1 : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 4 x VME ou 4 x VLE, [i.e. APF=4]. • FFP2 : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques, de faible à moyenne toxicité et de haute toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 12 x VME ou 10 x VLE, [i.e. APF=10]. • FFP3 : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques, de faible à moyenne toxicité et de haute toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 50 x VME ou 20 x VLE, [i.e. APF=20]. *NOTE: VME = Valeur Moyenne d'Exposition. VLE = Valeur limite d'exposition. APF = Facteur de Protection attribué.

A VÉRIFIER AVANT L'UTILISATION: Inspectez le masque, incluant tous ses composants, afin de déceler tous trous, déchirures ou dégradations éventuelles.

PORT DU MASQUE : 1. Prenez le masque en le tenant par le pince-nez. Laissez prendre les élastiques de fixation. 2. Placez le masque contre votre visage, le pince-nez placez l'arête de votre nez. 3. Tirez l'élastique inférieur et placez-le derrière votre tête, sous les oreilles. 4. Appuyez sur l'élastique supérieur et placez-le derrière votre tête, au-dessus des oreilles. *Pour masques avec élastiques réglables : en maintenant la position du masque, ajuster la tension en tirant sur les élastiques. (Pour réduire la tension, appuyer sur l'arrière des pattes de l'attache).

5. Pour tester le modèle sans valve : Placer les deux mains en coquille sur le masque et expirer très fortement. (b) Pour tester le modèle avec valve : Placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirer fortement. Vous devez sentir une pression négative à l'intérieur du masque. Si le air circule autour de votre nez, serrez le pince-nez. Si le air s'échappe des bords du masque, ajustez la position des lanières. *NOTE: Lorsqu'il devient difficile de respirer ou lorsque le masque est endommagé ou déformé, ou encore si le masque ne peut pas être fixé correctement contre votre visage, changez-le immédiatement. Il est nécessaire de respecter strictement ces instructions pour garantir la sécurité lorsque vous portez ce masque.

AVERTISSEMENTS : 1. En ne respectant pas toutes les instructions et limitations indiquées pour ce produit, vous risquez d'empêcher le masque respiratoire de fonctionner correctement et de mettre en danger votre santé, voire votre vie. 2. Il est absolument nécessaire, pour votre santé, que vous sélectionniez le masque respiratoire adapté à vos besoins. Avant d'utiliser ce masque respiratoire, consulter un médecin du travail ou un responsable de la sécurité du travail de façon à vous assurer que ce masque remplit bien la fonction à laquelle vous le destinez. 3. Ce masque ne fournit pas d'oxygène. Ne l'utilisez que dans des endroits correctement ventilés contenant suffisamment d'oxygène. N'utilisez pas ce masque si la teneur en oxygène est inférieure à 19,5%. 4. Ne l'utilisez pas lorsque la teneur en produits toxiques constitue un danger immédiat pour votre santé ou votre vie. 5. Ne pas utiliser dans les atmosphères explosives. 6. Quittez le lieu de travail et retournez à l'air frais si (a) vous avez des difficultés à respirer, ou (b) vous ressentez des vertiges ou d'autres troubles. 7. Le port de la barbe ainsi que certains traits morphologiques du visage risquent de réduire l'efficacité de ce masque respiratoire. 8. Ne modifiez jamais le masque respiratoire de quelque façon que ce soit. 9. Respectez le principe de l'usage unique. Aucune maintenance n'est nécessaire. Jetez le masque après l'usage unique. 10. Gardez les masques respiratoires dans leur emballage à l'abri des rayons du soleil jusqu'au moment de les utiliser.

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES/SYMBOLS: (a) Consulter la notice d'information. (b) Game de température de stockage.

(c) Humidité relative maximale pour des conditions de stockage. (d) Date limite d'utilisation yyyy = Année, mm= Mois. (e) NR : ce masque est prévu pour un usage unique (avec un port maximal de 3 heures) et ne doit pas être réutilisé. (f) D: ce masque passe le test facilitateur concernant les poussières durettes pour un confort respiratoire élevé.

REFERENCES NORMATIVES - Le sigle CE garantit que les masques sont conformes aux normes établies par la Directive Europeenne 2016/425, relative aux dispositifs de protection individuelle (DPI), en ce qui concerne l'ergonomie, l'incudita, la solidità e la compatibilità con le norme di sicurezza del luogo di lavoro. DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum e Stuttgart, Germany, 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH procédera également à l'évaluation périodique de la production.

DECLARATION DE CONFORMITÉ: La déclaration de conformité peut être téléchargée à partir du site internet www.kerbl.com

RECYCLAGE: Les masques respiratoires ont été fabriqués sans l'utilisation de matériaux toxiques ou nocifs. Ils doivent être considérés comme des déchets spéciaux: évaluez le danger en fonction de l'utilisation et des lois en vigueur. Confier la tâche à une entreprise autorisée à gérer les déchets conformément à la législation nationale et locale. Ne laissez pas vos masques respiratoires dans l'environnement.

EN SINGLE-USE FILTERING FACE-PIECE RESPIRATORS

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT: EN 149:2001+A1:2009 single-use respirators against solid and liquid aerosols are classified according to one of three categories - FFP1, FFP2, and FFP3. Before reading the following information, please check the category to which the respirator belongs - this is indicated on the packaging and on the respirator.

MODÈLE: TY919 TY0919V FFP1 / TY0929V FFP2 / TY0839V FFP3 (34511, 34512, 34695, 34694)

APPLICATIONS: • FFP1 : protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 4 x MAC/OEL / TLV, [i.e. NPF=4] or 4 x WEL, [i.e. APF=4]. • FFP2 : protection against non-toxic and low-to-average toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 12 x MAC / OEL / TLV, [i.e. NPF=12] or 10 x WEL, [i.e. APF=10]. • FFP3 : protection against non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 50 x MAC / OEL / TLV, [i.e. NPF=50] or 20 x WEL, [i.e. APF=20]. *NOTE: MAC = Maximum Admissible Concentration, OEL = Occupational Exposure Limit, TLV = Threshold Limit Value, NPF = Nominal Protection Factor, WEL = Workplace Exposure Limit = Limite di Esposizione nel posto di lavoro, APF = Assigned Protection Factor= fattore di protezione assegnato.

CONTROLLARE PRIMA DELL'UTILIZZO: Controllare il respiratore in ogni parte, per buchi, strappi o eventuali lesioni prima dell'uso. In presenza di eventuali danneggiamenti, NON UTILIZZARE. Prenderne uno nuovo.

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAGGIO: 1. Tenere il respiratore nel cavo della mano, lasciando pendere liberamente la bardatura. 2. Porre il respiratore sotto il mento con il sistema stringinaso rivolto verso l'esterno. 3. Portare l'elastico inferiore dietro la nuca sistemandolo al di sotto delle orecchie. Portare l'elastico superiore dietro la testa sistemandolo al di sopra delle orecchie. *Solo per respiratore con bardatura regolabile : tenendo in posizione il respiratore, regolare la tensione tirando i lacci di ciascun elastico. (La tensione si può ridurre premendo sul retro della fibbia). 4. Modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso. 5. (a) Test di controllo del corretto posizionamento della mascherina con valvola: Portare le mani sulla mascherina come nella figura 5 ed inspirare vigorosamente. (b) Test di controllo del corretto posizionamento della mascherina con valvola: Portare le mani sulla mascherina come nella figura 5 ed inspirare vigorosamente. Se l'aria si muove all'interno della mascherina, stringere i tiranti. Se l'aria esce dai bordi della mascherina riposizionare la mascherina sul viso. *N.B. : Sostituire il respiratore immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o il respiratore subisce danneggiamenti, o problemi diaderenze al viso. L'osservanza attenta a queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro del respiratore.

<b